

ЦИЛИНДРЫ СЕРИИ СС


В соответствии с нормами ISO 6022




Поз.	Наименование	Матери	ал	Поз.	Наим	енов	ание		Матери	ал	
1	Шток	Хромир	ованная	13	Башм	ак с	антифрикцис	нным	ПЭТФ		
		сталь			покри	ытием	А				
2	Пылесъемное кольцо	Нитрил	ьный	14	Упло	тните	ельная прокл	адка	Нитрил		учук
		каучук			порш				и ПЭТФ)	
3	Фланец	Сталь		15			антифрикцис	ННЫМ	ΦТЄП		
	направляющей				покрі						
4	Уплотнительная	Нитрил		16	Флан	ец тр	убы		Сталь		
	прокладка штока		и ПЭТФ								
5	Втулка	Сталь		17			ельное +		Нитрил		учук
	направляющей						узионное кол	ьца	и силон		
6	Уплотнительное +	Нитрил		18	Задни	ий тој	рмоз		Сталь		
	антиэкструзионное	каучук	и силон								
7	кольца	C		19	2				C		
7 8	Передняя головка	Сталь		20	Задня				Сталь		
9	Фланец трубы	Сталь		20			тиндрическої		Сталь		
9	Уплотнительное +	Нитрил		21	Пред	охран	нительная пр	оока	Сталь		
	антиэкструзионное кольца	каучук	и силон								
10	Гильза	Сталь		22	Коль	певад	уплотнители	паа	Нитрил	ьный ка	VUVK
10	Тильза	Сталь			прокл		•	энил	типрил	DIIDIN KU	y lyk
11	Втулка переднего	Сталь		23			очная шпиль	ка	Сталь		
	тормоза					Р					
12	Поршень	Сталь		24	Винт	с цил	тиндрическої	й головкой	Сталь		
	РАСТОЧКА	MM	50	63	80	100		160	200	250	320
OTBI	ЕРСТИЯ ДЛЯ МАСЛА	газ	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1	2"
										1/2"	
	ИАМЕТР ШТОКА	MM	36	45	56	70	90	110	140	180	220
ДЛІ	КИНЗЖОМЧОТ АНИ	MM	30	30	32	40	45	50	65	95	100
	ТЕМПЕРАТУРА		⁰ C			-10	0 ⁰ С +75 ⁰ С (ві	ысокие темпо	ературы Е	Витон)	
	ДОПУСТИМОЕ		MM		0 - 50		501 – 1500	1501 – 30	00 +/- 3	более	
ОТК	ЛОНЕНИЕ ПО ХОДУ				+/-]	1	+/-2 мм	MM	I	+/- 4	,5 мм
	лопение по поду		Мпа		MM						
DΛ	БОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ							25			
IA	вочее давление		(бар)					(250)			
l 1	ИАКСИМАЛЬНОЕ		Мпа					32			
"	ДАВЛЕНИЕ		(бар)		1			(320)			
	A IDITETITE										









AL	MM шток	СН	KK	Α	В	В1	B2	ВЗ	D	Ε	EE	FB	FC	FD	Н	N1	N2	N3	S	۷D	W	WB	WN	ZB	ZBB	ZBN
40	20	18	M16x1,5	22	49	40	20,5	40	50	22	1/4"	11	87	109	20	53	20	15	12,5	8	13	42	60	123	152	170
40	25	22	M20x1,5	28	P	Ť	20,0	70			., -	• • •	5	-0	2	3	20	2	į	Ů		72	00	2	102	.,,
50	25	22	M20x1,5	28	- 59	40	20,5	40	60	26	3/8"	13	105	128	20	53	20	15	14.5	8	14	42	60	134	162	180
50	30	24	M20x1,5	28	3	70	20,5	Ť	00	20	3,0	13	20	120	20	33	20	2	17,5	٥	17	72	3	5	102	100
60	30	24	M20x1,5	28	69	50	25,5	45	70	26	3/8"	13	117	142	25	64	25	20	16,5	10	16	48	68	156	188	208
00	35	29	M27x2	36	. 03	30	20,0	40	70	20	3/0	13	117	142	23	04	23	20	10,5	10	10	40	00	130	100	200
70	35	29	M27x2	36	79	50	30,5	55	80	26	3/8"	15	127	162	30	73	30	22	16,5	10	16	48	74	156	188	214
10	40	34	M27x2	36	15	50	50,5	3	00	20	3/0	13	127	102	3	2	30	22	10,5	10	10	40	ţ	25	100	214
80	40	34	M27x2	36	94	50	30,5	55	95	30	1/2"	17	149	181	30	73	30	22	18,5	10	18	50	76	178	210	236
00	50	44	M33x2	45	34	30	30,5	33	33	JU	1/2	17	143	101	30	13	30	22	10,5	10	10	50	10	170	210	236
100	50	44	M33x2	45	114	70	40,25	70	115	30	1/2"	17	162	194	35	92	40	28	24,5	12	20	57	94	210	250	284
100	60	52	M42x2	56	114	,0	40,23	,0	113	30	172	n°6	102	134	3	02	70	20	24,5	12	20	37	ţ	210	230	204



Следующее уравнение позволяет быстро рассчитать, в зависимости от расточки цилиндра (сечение торможения), давления подачи, длины торможения и рабочей скорости, массу амортизации (гашения) каждого цилиндра.

Это соотношение ограничивает величину избыточного давления на уровне 320 бар, предохраняя, таким образом, детали цилиндра, испытывающие нагрузку во время торможения.

$$M = \frac{(p_2 \cdot S - p_1 \cdot A) \cdot 2 \cdot L_f}{V_0^2} \cdot 10^{-2}$$
 KC

 p_1 = давление подачи (бар)

 p_2 = максимальное давление 320 (бар)

 V_0 = рабочая скорость (м/сек.)

S = сечение торможения S_1 или S_2 (см²)

 $L_f = длина торможения (мм)$

A = площадь поршня (cm²)

Значения массы амортизации (гашения), полученные с помощью этого уравнения, являются сугубо теоретическими; фирма *Grices* не несет ответственности за практическое использование данных, полученных с помощью этого уравнения.


Данные, используемые в этом уравнении для расчета массы амортизации (гашения), могут браться из следующей таблицы.


Расточка (мм)	50	63	80	100	125	160	200	250	320
Диам. штока (мм)	36	45	56	70	90	110	140	180	220
$\mathbf{S_1} (\mathrm{cm}^2)$ выходящий шток	8,2	13,8	23,8	37,8	56	102	151	177	352
$\mathbf{S_2}$ (см 2) входящий шток	18,5	29,1	46,4	73,2	114	189	294	471	748
$L_{f}(MM)$	30	30	30	32	32	40	46	95	100
$\mathbf{A} (\mathrm{cm}^2)$	19,6	31,2	50,3	78,5	122,7	201,1	314,2	490,6	803,8

Стандартное положение тормоза – позиция 3 на рисунке А; однако, на заказ возможен монтаж в другой позиции.

1.8 РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАЦИИ

Для точной регулировки амортизации на обоих концах цилиндра устанавливаются игольчатые клапаны, как указано на схемах, приведенных ниже. Эти устройства оборудованы системой, которая препятствует их случайному демонтажу.





1.9 РАСПОРКИ

На цилиндры, у которых ход превышает 1000 мм, рекомендуется устанавливать специально спроектированные распорки, чтобы увеличить направляющую штока и поршень для ограничения явлений перегрузки и соответствующего преждевременного износа.

В приведенной сбоку таблице указываются значения длины распорок в зависимости от величины хода цилиндра; в случае величин хода, не отображенных в этой таблице, следует обратиться за консультацией к нашим техническим специалистам.

В цилиндрах с величинами хода менее 1000 мм обычно не устанавливаются распорки, также как и в цилиндрах, подверженных лишь тяговому действию.

ХОД (мм)	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000
Артикул распорки	1	2	3	4
Длина (мм)	50	100	150	200


1.10 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ

В зависимости от конкретных условий функционирования цилиндров, таких как скорость, используемая жидкость, температура, необходимо выбрать тип уплотнительных прокладок в соответствии с указаниями фирмы-производителя. В наших цилиндрах укладываются уплотнительные прокладки с низким трением, с гнездами, соответствующими нормативам, предусмотренным ISO 7425. Они дают возможность цилиндрам работать в самых сложных условиях, а именно: при очень низких или высоких температурах, при высокой интенсивности работы, с минеральными или синтетическими жидкостями.




ЦИЛИНДРЫ СЕРИИ СС


В соответствии с нормами ISO 6022




Поз.	Наименование	Матери	ал	Поз.	Наим	енов	ание		Матери	ал	
1	Шток	Хромир	ованная	13	Башм	ак с	антифрикцис	нным	ПЭТФ		
		сталь			покри	ытием	А				
2	Пылесъемное кольцо	Нитрил	ьный	14	Упло	тните	ельная прокл	адка	Нитрил		учук
		каучук			порш				и ПЭТФ)	
3	Фланец	Сталь		15			антифрикцис	ННЫМ	ΦТЄП		
	направляющей				покрі						
4	Уплотнительная	Нитрил		16	Флан	ец тр	убы		Сталь		
	прокладка штока		и ПЭТФ								
5	Втулка	Сталь		17			ельное +		Нитрил		учук
	направляющей						узионное кол	ьца	и силон		
6	Уплотнительное +	Нитрил		18	Задни	ий тој	рмоз		Сталь		
	антиэкструзионное	каучук	и силон								
7	кольца	C		19	2				C		
7 8	Передняя головка	Сталь		20	Задня				Сталь		
9	Фланец трубы	Сталь		20			тиндрическої		Сталь		
9	Уплотнительное +	Нитрил		21	Пред	охран	нительная пр	оока	Сталь		
	антиэкструзионное кольца	каучук	и силон								
10	Гильза	Сталь		22	Коль	певад	уплотнители	паа	Нитрил	ьный ка	VUVK
10	Тильза	Сталь			прокл		•	энил	типрил	DIIDIN KU	y lyk
11	Втулка переднего	Сталь		23			очная шпиль	ка	Сталь		
	тормоза					Р					
12	Поршень	Сталь		24	Винт	с цил	тиндрическої	й головкой	Сталь		
	РАСТОЧКА	MM	50	63	80	100		160	200	250	320
OTBI	ЕРСТИЯ ДЛЯ МАСЛА	газ	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1	2"
										1/2"	
	ИАМЕТР ШТОКА	MM	36	45	56	70	90	110	140	180	220
ДЛІ	КИНЗЖОМЧОТ АНИ	MM	30	30	32	40	45	50	65	95	100
	ТЕМПЕРАТУРА		⁰ C			-10	0 ⁰ С +75 ⁰ С (ві	ысокие темпо	ературы Е	Витон)	
	ДОПУСТИМОЕ		MM		0 - 50		501 – 1500	1501 – 30	00 +/- 3	более	
ОТК	ЛОНЕНИЕ ПО ХОДУ				+/-]	1	+/-2 мм	MM	I	+/- 4	,5 мм
	лопение по поду		Мпа		MM						
DΛ	БОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ							25			
IA	вочее давление		(бар)					(250)			
l 1	ИАКСИМАЛЬНОЕ		Мпа					32			
"	ДАВЛЕНИЕ		(бар)		1			(320)			
	A IDITETITE										









AL	MM шток	СН	KK	Α	В	В1	B2	ВЗ	D	Ε	EE	FB	FC	FD	Н	N1	N2	N3	S	۷D	W	WB	WN	ZB	ZBB	ZBN
40	20	18	M16x1,5	22	49	40	20,5	40	50	22	1/4"	11	87	109	20	53	20	15	12,5	8	13	42	60	123	152	170
40	25	22	M20x1,5	28	P	Ť	20,0	70			., -	• • •	5	-0	2	3	20	2	į	Ů		72	00	2	102	.,,
50	25	22	M20x1,5	28	- 59	40	20,5	40	60	26	3/8"	13	105	128	20	53	20	15	14.5	8	14	42	60	134	162	180
50	30	24	M20x1,5	28	3	70	20,5	Ť	00	20	3,0	13	20	120	20	33	20	2	17,5	٥	17	72	3	5	102	100
60	30	24	M20x1,5	28	69	50	25,5	45	70	26	3/8"	13	117	142	25	64	25	20	16,5	10	16	48	68	156	188	208
00	35	29	M27x2	36	. 03	30	20,0	40	70	20	3/0	13	117	142	23	04	23	20	10,5	10	10	40	00	130	100	200
70	35	29	M27x2	36	79	50	30,5	55	80	26	3/8"	15	127	162	30	73	30	22	16,5	10	16	48	74	156	188	214
10	40	34	M27x2	36	15	50	50,5	3	00	20	3/0	13	127	102	3	2	30	22	10,5	10	10	40	ţ	25	100	214
80	40	34	M27x2	36	94	50	30,5	55	95	30	1/2"	17	149	181	30	73	30	22	18,5	10	18	50	76	178	210	236
00	50	44	M33x2	45	34	30	30,5	33	33	JU	1/2	17	143	101	30	13	30	22	10,5	10	10	50	10	170	210	236
100	50	44	M33x2	45	114	70	40,25	70	115	30	1/2"	17	162	194	35	92	40	28	24,5	12	20	57	94	210	250	284
100	60	52	M42x2	56	114	,0	40,23	,0	113	30	172	n°6	102	134	3	02	70	20	24,5	12	20	37	ţ	210	230	204



Следующее уравнение позволяет быстро рассчитать, в зависимости от расточки цилиндра (сечение торможения), давления подачи, длины торможения и рабочей скорости, массу амортизации (гашения) каждого цилиндра.

Это соотношение ограничивает величину избыточного давления на уровне 320 бар, предохраняя, таким образом, детали цилиндра, испытывающие нагрузку во время торможения.

$$M = \frac{(p_2 \cdot S - p_1 \cdot A) \cdot 2 \cdot L_f}{V_0^2} \cdot 10^{-2}$$
 KC

 p_1 = давление подачи (бар)

 p_2 = максимальное давление 320 (бар)

 V_0 = рабочая скорость (м/сек.)

S = сечение торможения S_1 или S_2 (см²)

 $L_f = длина торможения (мм)$

A = площадь поршня (cm²)

Значения массы амортизации (гашения), полученные с помощью этого уравнения, являются сугубо теоретическими; фирма *Grices* не несет ответственности за практическое использование данных, полученных с помощью этого уравнения.


Данные, используемые в этом уравнении для расчета массы амортизации (гашения), могут браться из следующей таблицы.


Расточка (мм)	50	63	80	100	125	160	200	250	320
Диам. штока (мм)	36	45	56	70	90	110	140	180	220
$\mathbf{S_1} (\mathrm{cm}^2)$ выходящий шток	8,2	13,8	23,8	37,8	56	102	151	177	352
$\mathbf{S_2}$ (см 2) входящий шток	18,5	29,1	46,4	73,2	114	189	294	471	748
$L_{f}(MM)$	30	30	30	32	32	40	46	95	100
$\mathbf{A} (\mathrm{cm}^2)$	19,6	31,2	50,3	78,5	122,7	201,1	314,2	490,6	803,8

Стандартное положение тормоза – позиция 3 на рисунке А; однако, на заказ возможен монтаж в другой позиции.

1.8 РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАЦИИ

Для точной регулировки амортизации на обоих концах цилиндра устанавливаются игольчатые клапаны, как указано на схемах, приведенных ниже. Эти устройства оборудованы системой, которая препятствует их случайному демонтажу.





1.9 РАСПОРКИ

На цилиндры, у которых ход превышает 1000 мм, рекомендуется устанавливать специально спроектированные распорки, чтобы увеличить направляющую штока и поршень для ограничения явлений перегрузки и соответствующего преждевременного износа.

В приведенной сбоку таблице указываются значения длины распорок в зависимости от величины хода цилиндра; в случае величин хода, не отображенных в этой таблице, следует обратиться за консультацией к нашим техническим специалистам.


В цилиндрах с величинами хода менее 1000 мм обычно не устанавливаются распорки, также как и в цилиндрах, подверженных лишь тяговому действию.


ХОД (мм)	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000
Артикул распорки	1	2	3	4
Длина (мм)	50	100	150	200


1.10 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ

В зависимости от конкретных условий функционирования цилиндров, таких как скорость, используемая жидкость, температура, необходимо выбрать тип уплотнительных прокладок в соответствии с указаниями фирмы-производителя. В наших цилиндрах укладываются уплотнительные прокладки с низким трением, с гнездами, соответствующими нормативам, предусмотренным ISO 7425. Они дают возможность цилиндрам работать в самых сложных условиях, а именно: при очень низких или высоких температурах, при высокой интенсивности работы, с минеральными или синтетическими жидкостями.












AL	MM шток	СН	KK	Α	В	В1	B2	ВЗ	D	Ε	EE	FB	FC	FD	Н	N1	N2	N3	S	۷D	W	WB	WN	ZB	ZBB	ZBN
40	20	18	M16x1,5	22	49	40	20,5	40	50	22	1/4"	11	87	109	20	53	20	15	12,5	8	13	42	60	123	152	170
40	25	22	M20x1,5	28	P	Ť	20,0	70			., -	• • •	5	-0	2	3	20	2	į	Ů		72	00	2	102	.,,
50	25	22	M20x1,5	28	- 59	40	20,5	40	60	26	3/8"	13	105	128	20	53	20	15	14.5	8	14	42	60	134	162	180
50	30	24	M20x1,5	28	3	70	20,5	Ť	00	20	3,0	13	20	120	20	33	20	2	17,5	٥	17	72	5	5	102	100
60	30	24	M20x1,5	28	69	50	25,5	45	70	26	3/8"	13	117	142	25	64	25	20	16,5	10	16	48	68	156	188	208
00	35	29	M27x2	36	. 03	30	20,0	40	70	20	3/0	13	117	142	23	04	23	20	10,5	10	10	40	00	130	100	200
70	35	29	M27x2	36	79	50	30,5	55	80	26	3/8"	15	127	162	30	73	30	22	16,5	10	16	48	74	156	188	214
10	40	34	M27x2	36	15	50	50,5	3	00	20	3/0	13	127	102	3	2	30	22	10,5	10	10	40	ţ	25	100	214
80	40	34	M27x2	36	94	50	30,5	55	95	30	1/2"	17	149	181	30	73	30	22	18,5	10	18	50	76	178	210	236
00	50	44	M33x2	45	34	30	30,5	33	33	JU	1/2	17	143	101	30	13	30	22	10,5	10	10	50	10	170	210	236
100	50	44	M33x2	45	114	70	40,25	70	115	30	1/2"	17	162	194	35	92	40	28	24,5	12	20	57	94	210	250	284
100	60	52	M42x2	56	114	,0	40,23	,0	113	30	172	n°6	102	134	3	02	70	20	24,5	12	20	37	ţ	210	230	204









AL	шток ММ	СН	KK	Α	В	В1	B2	ВЗ	D	Е	EE	FB	FC	FD	Н	N1	N2	N3	S	۷D	W	WB	WN	ZB	ZBB	ZBN
40	20	18	M16x1,5	22	49	40	20,5	40	50	22	1/4"	11	87	109	20	53	20	15	12,5	8	13	42	60	123	152	170
40	25	22	M20x1,5	28			20,0		-				,		-	-	ì	2	.2,0)			-	-20		
50	25	22	M20x1,5	28	- 59	40	20,5	40	60	26	3/8"	13	105	128	20	53	20	15	14.5	8	14	42	60	134	162	180
30	30	24	M20x1,5	28	33	70	20,0	70	00	20	3,0	13	105	120	20	33	20	13	17,5		17	72	00	134	102	100
60	30	24	M20x1,5	28	69	50	25,5	45	70	26	3/8"	13	117	142	25	64	25	20	16,5	10	16	48	68	156	188	208
00	35	29	M27x2	36	. 05	30	23,3	40	70	20	3/0	13	117	142	23	04	23	20	10,5	-	10	40	00	130	100	200
70	35	29	M27x2	36	79	50	30,5	55	80	26	3/8"	15	127	162	30	73	30	22	16,5	10	16	48	74	156	188	214
70	40	34	M27x2	36	15	50	50,5	33	00	20	3/0	13	127	102	3	2	3	4	10,5	2	10	40	ţ	25	100	214
80	40	34	M27x2	36	94	50	30,5	55	95	30	1/2"	17	149	181	30	73	30	22	18,5	10	18	50	76	178	210	236
00	50	44	M33x2	45	34	30	30,5	33	33	30	1/2	17	143	101	30	13	30	22	10,5	10	10	50	10	170	210	230
100	50	44	M33x2	45	114	70	40,25	70	115	30	1/2"	17	162	194	35	92	40	28	24,5	12	20	57	94	210	250	284
100	60	52	M42x2	56	114	,0	40,23	,,	113	30	172	n°6	102	5	3	52	Ť	20	24,5	12	20	5	-	210	230	204

